



TÜV SÜD Auto Service GmbH
Am Mühlkanal 8, 75172 Pforzheim
Telefon (0 72 31) 44 05 21



RAINER DUTT

Bericht-Nr.: 6230457656

Datum: 04.11.2014 08:12 Uhr

Seite 1 von 1

Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

M1

Aufbau: Kombilimousine

AC

Hersteller: DAIMLERCHRYSLER(USA)

1004

Typ: KL

AEJ00000

Variante/Version/Ausführung:

-

Emissionsschl: EURO5;J;Pl/Ci; M, N1 I

35J0

Fz-Id.Nr.: 1C4PJMDY4EW266032

ZGG: 2475

EZ/km: AUG 2014/5259

TÜV Gebühr: 49,50 EUR

(berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

Abnahme Ein- oder Anbau § 19 (3) StVZO

103000

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug entspricht nach der (den) Änderung(en) insoweit den geltenden Vorschriften.

Wir haben für Sie eine Bestätigung des Ein- bzw. Anbaus erstellt.
Beachten Sie evtl. Auflagen und ggf. die Berichtigung der Fahrzeugpapiere.
Die Bestätigung ist mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Ihr Betreuer, Herr Rumschinski

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. TÜV im Internet: www.tuev-sued.de

TÜV SÜD - Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

Systemdatenprüfung 4.1.0.142

Ihre Technische Prüfstelle für den Kfz-Verkehr - TÜV SÜD Auto Service GmbH
Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des
TÜV SÜD e. V., Westendstr. 199, 80686 München, St.-Nr.: 143/222/70098

TÜV®