


VERTEILER AM ARMATURENBRETT

Das Steuergerät Abb 150 befindet sich auf der linken Seite der Lenksäule und die Sicherungen sind von der Unterseite des Armaturenbretts frei zugänglich.

Die Sicherungen über das Jeep-Kundendienstnetz ersetzen lassen.



150

J0A0114C

Sicherung für den Zigarettanzünder 15A